

Сделано в России

Внимание!

Включение агрегата производить не ранее, чем через 15 минут после погружения в воду

Агрегаты подвергаются 100% контролю, и завод гарантирует их работу без предварительных испытаний у потребителя.

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные

(далее агрегаты)

ЭЦВ 5-

ЭЦВ 6-

ЭЦВ 8-

ЭЦВ 10-

ЭЦВ 12-

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

АМТ 3.246.001 ПС



Внимание!

В случае проведения испытаний, после их окончания электродвигатель необходимо подвергнуть консервации (п. 11.4).

Внимание!

Включение агрегата производить не ранее, чем через 15 минут после погружения в воду (время необходимое для полного заполнения полости электродвигателя водой).

Эксплуатация агрегатов вне рабочих интервалов напорной характеристики (см. приложение) приводит к снижению сроков их службы.

Прежде чем Вы введете агрегат в эксплуатацию, просим Вас подробно ознакомиться с содержанием настоящего паспорта.

Соблюдение наших рекомендаций позволит Вам производить качественную эксплуатацию изделия.

Не допускается совместная работа двух и более агрегатов на единый напорный трубопровод без установки приборов контроля, регулировочных задвижек, расчётных данных или проекта, обеспечивающих работу агрегатов в номинальных режимах.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Погружной центробежный агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
- 1.2 Агрегат ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
- 1.3 Агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01% с размером не более 0,1 мм, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) не более 0,3мг/л.

Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС RU C-RU. СП28.В.02552/24

Сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного союза размещены на сайте АО «Ливнынасос» в разделе «Документация».

Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».

АО «Ливнынасос» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию агрегата с целью улучшения качества.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики агрегатов приведены в таблице 1, напорные характеристики – в приложении A.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 Агрегат ЭЦВ 1 шт. 2 Паспорт АМТ3.246.001ПС 1 шт.

Таблица 1

Типоразмер	Н	оминальн	ые параметр	ы агрегата		ные раз- п, не более	Масса, кг,	Внутренний диаметр об- садной трубы скважины (не менее/не более), мм	
агрегата	Подача м ³ /час	Напор Н, м	Ток, І, А	Мощность двигателя, кВт	D	L	не более		
ЭЦВ 5-4-75		75	6,5+0,6	2,2		1170	38		
ЭЦВ 5-4-80		80	$6,8^{+0,6}$	3		1225	39		
ЭЦВ 5-4-100	4	100	$9^{+0,7}$	3	120	1350	41	125/150	
ЭЦВ 5-4-125	4	125	11^{+1}	3	120	1465	43,5	123/130	
ЭЦВ 5-4-160		160	$12^{+1,1}$	4		1730	50,5		
ЭЦВ 5-4-190		190	13,2+1,2	5,5		2127	67		

Типоразмер агрегата	Но	минальні			т аоарит	ные раз-	I	
	1		ые параметр	ы агрегата	Габаритные раз- меры в мм, не более		Magga	Внутренний диаметр об-
1	Подача м ³ /час	Напор Н, м	Ток, І, А	Мощность двигателя, кВт	р Б	L	Масса, кг, не более	садной трубы скважины (не менее/не более), мм
ЭЦВ 5-6,5-50	м час	п, м 50	6+0,5	2,2		1100	37,5	
ЭЦВ 5-6,5-65	1	65	6 ^{+0,8}	2.2		1225	37,3	
ЭЦВ 5-6,5-80		80	10+0,9	3	1225		41	
ЭЦВ 5-6,5-100	6,5	100	9+0,7	3	120	1510	44	125/150
ЭЦВ 5-6,5-120		120	12+1,1	4		1640	49,5	
ЭЦВ 5-6,5-140		140	12+1,1	4		1810	51,5	
ЭЦВ 6-4-70		70	$4,6^{+0,4}$	3		960	48,5	
ЭЦВ 6-4-90		90	6,3+0,5	3		1070	50,8	
ЭЦВ 6-4-100		100	6,3+0,5	3		1070	50,8	
ЭЦВ 6-4-130	4	130	8+0,7	4		1170	55	
ЭЦВ 6-4-160		160	9+0,8	4		1285	58	
ЭЦВ 6-4-190		190	10+0,9	4		1355	60	
ЭЦВ 6-4-300		300	16,5+1,5	9		2055	93,3	
ЭЦВ 6-6,5-20	_	20	4 ^{+0,4} 5,5 ^{+0,4}	3		820 940	45	
ЭЦВ 6-6,5-60 ЭЦВ 6-6,5-75	1	60 75	7+0,5	3		1020	47,5 50	
ЭЦВ 6-6,5-85	1	85	8+0,7	3		1020	50,4	
ЭЦВ 6-6.5-105	1	105	9+0,8	4		1120	54	
ЭЦВ 6-6,5-125	1	125	10+0,9	4		1200	56	
ЭЦВ 6-6,5-140	1	140	11+1,0	5,5		1265	60	
ЭЦВ 6-6,5-160	6,5	160	12,5+1,1	6,3		1370	65	
ЭЦВ 6-6,5-180	1	180	14+1,2	6,3		1485	67	
ЭЦВ 6-6,5-185		185	14+1,2	6,3		1485	67	
ЭЦВ 6-6,5-225]	225	18+1,6	7,5		1605	73	
ЭЦВ 6-6,5-250]	250	19+1,6	9		1745	79	
ЭЦВ 6-6,5-275		275	20+1,6	9		1870	83,5	
ЭЦВ 6-6,5-300		300	25+1,8	11		2010	88,5	
ЭЦВ 6-10-20	4	20	4+0,5	3		820	45	
ЭЦВ 6-10-30	4	30	5 ^{+0,4}	3		860	46	
ЭЦВ 6-10-40	4	40 50	5,6 ^{+0,5} 6,5 ^{+0,5}	3		905	46,6	
ЭЦВ 6-10-50 ЭЦВ 6-10-65	1	65	7,5 ^{+0,6}	3 3		935 975	47,6 49	
ЭЦВ 6-10-80		80	8,5+0,8	4		1040	52	
ЭЦВ 6-10-90	1	90	9,5 ^{+0,8}	4		1040	53	
ЭЦВ 6-10-100	1	100	11+0,9	5,5		1145	56	
ЭЦВ 6-10-110		110	12+1,1	5,5		1185	57	
ЭЦВ 6-10-120		120	13+1,2	5,5		1225	58	
ЭЦВ 6-10-130		130	13,2+1,2	6,3		1300	63	
ЭЦВ 6-10-140		140	13,5+1,3	6,3	145	1335	64	150/200
ЭЦВ 6-10-150		150	16+1,3	7,5	143	1405	67	130/200
ЭЦВ 6-10-160		160	17,5+1,5	7,5		1445	68	
ЭЦВ 6-10-170	10	170	18+1,5	7,5		1480	70	
ЭЦВ 6-10-185	-	185	18,5+1,6	9		1540	74	
ЭЦВ 6-10-195	4	195	20+1,8	11		1620	78	
ЭЦВ 6-10-200	4	200	21 ^{+1,7} 22 ^{+1,8}	11		1665	80	
ЭЦВ 6-10-210 ЭЦВ 6-10-220	1	210 220	23+2	11 11		1700 1750	81 81	
ЭЦВ 6-10-220	1	235	24+2,1	11		1780	81	
ЭЦВ 6-10-240	†	240	25 ^{+2,1}	11		1830	83	
ЭЦВ 6-10-250	1	250	27+2,3	13		1910	90,5	
ЭЦВ 6-10-260	1	260	30+2,7	13		1955	91	
ЭЦВ 6-10-275]	275	30,5+2,7	13		1990	92	
ЭЦВ 6-10-290		290	31+2,8	13		2040	92	
ЭЦВ 6-10-300]	300	31,5+2	13		2075	93	
ЭЦВ 6-10-310]	310	31,8+2	13		2110	95	
ЭЦВ 6-10-335]	335	32,5+2	13		2200	97	
ЭЦВ 6-10-350		350	35 ^{+3,1}	13		2235	99	
ЭЦВ 6-16-25	16	25	6 ^{+0.5}	3		905	48	
ЭЦВ 6-16-35	4	35	7+0,6	3		960	49	
ЭЦВ 6-16-40		40	8 ^{+0,7} 10 ^{+0,9}	3		1005	50	
ЭЦВ 6-16-50 ЭЦВ 6-16-60	-	50 60	10+0,9	3 4		1055 1130	51,5 55	
ЭЦВ 6-16-60	1	75	15+1,4	5,5		1215	55	
ЭЦВ 6-16-80	1	80	16+1,4	5,5		1213	59	
ЭЦВ 6-16-90	†	90	16+1,5	6,3		1330	64	
ЭЦВ 6-16-100	1	100	16,5+1,5	6,3		1375	65	
ЭЦВ 6-16-105	†	105	18,5+1,5	7,5		1470	72	
ЭЦВ 6-16-110	1	110	20+1,8	7,5		1515	73	
ЭЦВ 6-16-125	1	125	211,8	9		1590	75,5	
ЭЦВ 6-16-135]	135	23+1,8	9		1635	77	
ЭЦВ 6-16-140]	140	26+2,3	11		1725	85	
ЭЦВ 6-16-160]	160	27+2	13		1840	89,5	

					1		Taos	ица I (продолжение)	
Туугамаалуам	Тиноразмер		ые параметр	ы агрегата	Габаритнь	ые размеры	Massa re	Внутренний диаметр об-	
Типоразмер агрегата	Подача	Напор		Мощность	в мм, н	е более	Масса, кг, не более	садной трубы скважины	
ai per ara	м ³ /час	Н, м	Ток I, А	двигателя, кВт	D L		не облее	(не менее/не более), мм	
DIID 6 16 165	Wi / Tac	165	28+2	13	ע	1885	90		
ЭЦВ 6-16-165 ЭЦВ 6-16-175		175	30 ⁺²	13		1940	91,5		
ЭЦВ 6-16-185	16	185	30 ^{+2,6}	13		1940	93		
ЭЦВ 6-16-190	1	190	32+2,6	13		2040	95		
ЭЦВ 6-25-15		15	5,3 ^{+0,5}	3		850	47		
ЭЦВ 6-25-25		25	7+0,6	3		950	50		
ЭЦВ6-25-30	1	30	8+0,6	4		1000	52,5		
ЭЦВ 6-25-40	1	40	10+0,8	4		1065	58		
ЭЦВ 6-25-50	1	50	12+1,1	5,5		1115	57		
ЭЦВ 6-25-60	1	60	15,5+1,4	6,3	145	1240	63	150/200	
ЭЦВ 6-25-70	1	70	17+1,5	7,5		1335	68		
ЭЦВ 6-25-80	25	80	19+1,6	7,5		1390	69		
ЭЦВ 6-25-90		90	20,5+1,8	9		1460	73		
ЭЦВ 6-25-100		100	24+1,5	11		1600	78		
ЭЦВ 6-25-110	1	110	26+1,5	11		1650	79		
ЭЦВ 6-25-120	1	120	28+1,5	11		1710	80		
ЭЦВ 6-25-140		140	33+1,6	13		1865	90		
ЭЦВ 6-25-150		150	33+2	15		2010	98		
ЭЦВ 8-16-85		85	16+1,4	6,3		1120	66		
ЭЦВ 8-16-100	1	100	16+1,4	6,3		1120	66		
ЭЦВ 8-16-110	1	110	19+1,8	7,5		1205	73		
ЭЦВ 8-16-120	1	120	21+2	11		1280	78		
ЭЦВ 8-16-140	1	140	25+2,2	11		1310	78		
ЭЦВ 8-16-160	16	160	30+2,7	13		1430	88		
ЭЦВ 8-16-180	1	180	32+2,8	13		1480	90,5		
ЭЦВ 8-16-200	1	200	36+3,2	17		1595	138		
ЭЦВ 8-16-220	1	220	40+3,2	22		1645	139		
ЭЦВ 8-16-260	1	260	45+4	22		1710	142		
ЭЦВ 8-25-15		15	5,5+0,5	2,2		820	50		
ЭЦВ 8-25-35 (нрк)	1	35	9+0,8	3		880	51 (52)		
ЭЦВ 8-25-55 (нрк)	1	55	15+1,3	5,5	•	975	58 (60)		
ЭЦВ 8-25-70 (нрк)	1	70	18+1,6	7,5		1085	67 (70)		
ЭЦВ 8-25-90 (нрк)		90	23+1,8	11		1200	77 (78)		
ЭЦВ 8-25-100 (нрк)		100	27+2,3	11		1260	78 (81)		
ЭЦВ 8-25-110 (нрк)		110	27+2,3	11		1260	78 (81)		
ЭЦВ 8-25-125 (нрк)		125	33+2,9	13		1360	85 (88,5)		
ЭЦВ 8-25-150 (нрк)		150	37+3,3	17		1410	117 (121,5)		
ЭЦВ 8-25-160	1	160	41+4	17		1450	128		
ЭЦВ 8-25-180 (нрк)	25	180	49+4,4	22		1585	130 (140,5)		
ЭЦВ 8-25-200		200	51+4,6	22		1630	137		
ЭЦВ 8-25-220		220	55 ⁺⁵	22		1740	138		
ЭЦВ 8-25-230 (нрк)		230	60+5,4	22		1750	144 (151)		
ЭЦВ 8-25-250		250	66+6	32	100	1880	160	200/250	
ЭЦВ 8-25-270	1	270	71+6,4	32	189	1920	162	200/250	
ЭЦВ 8-25-300 (нрк)	1	300	73+6,8	32	1	1990	164,5 (174)		
ЭЦВ 8-25-340	1	340	80+7,2	33	1	2150	180		
ЭЦВ 8-25-350]	350	83+7,2	45		2265	194		
ЭЦВ 8-25-400]	400	90+8,1	45		2370	198		
ЭЦВ 8-40-15		15	8+0,7	3		840	50		
ЭЦВ 8-40-30 (нрк)		30	14+1	5,5		950	57 (58)		
ЭЦВ 8-40-40 (нрк)		40	18+1,6	6,3		1050	63 (64,5)		
ЭЦВ 8-40-60 (нрк)		60	25+2,2	11		1200	74 (77)		
ЭЦВ 8-40-70 (нрк)		70	32+3	13		1305	83 (85)		
ЭЦВ 8-40-90		90	36+3,2	17		1310	113		
ЭЦВ 8-40-90 нрк]	90	36+3,2	17		1365	118		
ЭЦВ8-40-100]	100	38+3	17		1360	115		
ЭЦВ 8-40-110 (нрк)	40	110	48+4,2	22		1510	132 (135)		
ЭЦВ 8-40-120 (нрк)	40	120	48+4,2	22		1510	132 (135)		
ЭЦВ 8-40-125 (нрк)		125	48+4,2	22		1510	132 (135)		
ЭЦВ 8-40-135 (нрк)		135	54+4	22		1570	138 (135)		
ЭЦВ 8-40-150 (нрк)	1	150	56 ⁺⁵	32	1	1705	150 (155)		
ЭЦВ 8-40-160 (нрк)]	160	62+5	32		1755	153,5(157)		
ЭЦВ 8-40-180 (нрк)]	180	69+4,2	32		1820	161 (163)		
ЭЦВ 8-40-200 (нрк)	1	200	75+6	45	1	2010	181(186,5)		
ЭЦВ 8-40-230 (нрк)	1	230	84+7,5	45	1	2140	185 (191,5)		
ЭЦВ 8-40-260 (нрк)	1	260	100+8	45	1	2265	189 (200)		
ЭЦВ 8-46-60 нрк	4.0	60	27+2	13	1	1250	83		
ЭЦВ 8-46-90 нрк	46	90	41+3	22		1430	131		

							1 аоли	ца 1 (продолжение)
	Номи	нальные	парамет	гры агрегата	Габаритные раз-		3.6	Внутренний диаметр об-
Типоразмер	Подача	Напор	Ток,	Мощность	меры в мм, не более		Масса, кг,	садной трубы скважины
агрегата	м ³ /час	Н, м	I, A	двигателя, кВт	D 1		не более	(не менее/не более), мм
DIID 0 46 120	M / Tac	,		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	D	D L		(
ЭЦВ 8-46-120 нрк		120	47+3	22		1500	135	
ЭЦВ 8-46-150 нрк	46	150	63+3	33		1700	155	
ЭЦВ 8-46-180 нрк		180	75+4	33		1875	171	
ЭЦВ 8-46-200 нрк		200	85+6	45		2010	185	
ЭЦВ 8-65-40		40	32+3	17		1320	118	
ЭЦВ 8-65-55		55	40,5+3,5	22		1500	135	
ЭЦВ 8-65-70		70	46+4	22		1560	139	
ЭЦВ 8-65-80		90	57+2,8	32	189	1710	157	200/250
ЭЦВ 8-65-90		90	65+5,7	32		1780	159	
ЭЦВ 8-65-110		110	70+6,3	33		1930	173	
ЭЦВ 8-65-125		125	80+7	33		1995	177	
ЭЦВ 8-65-135		135	84+7	45		2150	192	
ЭЦВ 8-65-145		145	100+9	45		2240	196	
ЭЦВ 8-65-160		160	104+9	45		2310	199	
ЭЦВ 8-65-180		180	104	45		2390	202	
ЭЦВ 10-65-65нрк(нро)		65	45 ⁺⁴	22		1275		
, 1 , 1	65		52+4,3				137 (139)	
ЭЦВ 10-65-90нрк(нро)	65	90		33		1345	179 (181)	
ЭЦВ 10-65-100нрк(нро)		100	58+4,5	33		1345	179 (181)	
ЭЦВ 10-65-110нрк(нро)		110	65+5,7	33		1430	183 (186)	
ЭЦВ 10-65-125нрк(нро)		125	71+6,3	33		1430	186 (189)	
ЭЦВ 10-65-150нрк(нро)		150	77+6,9	37		1520	198 (204)	
ЭЦВ 10-65-175нрк(нро)		175	93+8,4	45		1670	222 (228)	
ЭЦВ 10-65-180нрк		180	93+8,4	45		1670	222	
ЭЦВ 10-65-200нрк		200	106+9,5	55		1720	236	
ЭЦВ 10-65-200нро		200	110+8,3	55		1720	241	
ЭЦВ 10-65-225нрк		225	125+11,2	55		1800	242	
ЭЦВ 10-65-250нрк		250	135+12,10	65		1940	267	
ЭЦВ 10-65-275нрк		275	155+13,9	75		2095	293	
ЭЦВ 10-65-300нрк		300	185+16,6	90		2320	336	
ЭЦВ 10-77-65нрк		65	52 ^{+2,6}	33		1270	171	
ЭЦВ 10-77-100нрк		100	73+6	33		1340	177	
			100+9	45		1510		
ЭЦВ 10-77-130нрк		130	120+10	55			210	
ЭЦВ 10-77-165нрк	77	165				1640	230 (235)	
ЭЦВ 10-77-200нрк		200	130+12	65		1800	255	
ЭЦВ 10-77-230нрк		230	160+14,8	75		1960	283	
ЭЦВ 10-77-300нрк		300	191+17	90		2220	327	
ЭЦВ 10-77-330нрк		330	215+16	110		2570	410	
ЭЦВ 10-100-60нро		60	55 ⁺⁵	33		1370	185	
ЭЦВ 10-100-80нро	100	80	76+6,8	33		1480	194	
ЭЦВ 10-100-120нро		120	110+8,3	55		1810	250	
ЭЦВ 10-120-20нро		20	27+2	22		1200	137	
ЭЦВ 10-120-40нро		40	42+3	22	225	1305	145	250/201
ЭЦВ 10-120-60нро		60	65+3	33	235	1370	186	250/301
ЭЦВ 10-120-80нро		80	85 ^{+7,6}	33		1480	194	
ЭЦВ 10-120-100нро	120	100	95+9	45		1670	227	
ЭЦВ 10-120-100нро		120	115+10,5	55		1815	248	
ЭЦВ 10-120-120нро		140	141+12,7	65		1975	277	
ЭЦВ 10-120-140нро		160	154+13,8	75		2145	305	
ЭЦВ 10-120-160нро ЭЦВ 10-140-70нро		70	78+8	33		1580	200	
			107+9,6					
ЭЦВ 10-140-90нро	1.40	90		45		1820	239	
ЭЦВ 10-140-130нро	140	130	135+12,1	65		2275	296	
ЭЦВ 10-140-160нро		160	180+10	75		2540	332	
ЭЦВ 10-140-190нро		190	215+16	90		3010	377	
ЭЦВ 10-160-25нро		25	36+3,0	17		1185	127	
ЭЦВ 10-160-35нро		35	47+4,0	22		1440	155	
ЭЦВ 10-160-40нро		40	60+6	33		1420	188	
ЭЦВ 10-160-50нро		50	67+6	33		1420	190	
ЭЦВ 10-160-65нро		65	98+7,2	45		1680	229	
ЭЦВ 10-160-75нро	1.00	75	98+8,8	45		1680	229	
ЭЦВ 10-160-100нро	160	100	130+11,7	55		1895	255	
ЭЦВ 10-160-125нро		125	165+14,8	75		2200	308	
ЭЦВ 10-160-140нро		140	180+9	90		2495	350	
ЭЦВ 10-160-150нро		150	185+16,6	90		2495	351	
ЭЦВ 10-160-130нро		180	228+20	110		2925	437	
ЭЦВ 10-160-210нро		210	252 ⁺²⁰	130		3100	457	
			72+6					
ЭЦВ 10-180-45нро		45		33		1414	190	
ЭЦВ 10-180-70нро	180	70	102+8	45		1670	226	
ЭЦВ 10-180-95нро	- *	95	128+10	55		1895	255	
ЭЦВ 10-180-120нро		120	178+16	75		2200	306	


олица і (продолжени	C)											
Типоразмер	Номи	инальные	е парамет	гры агрегата	-	тные раз-	Масса, кг,	Внутренний диаметр об-				
агрегата	Подача	Напор	Ток,	Мощность	меры в мм, не облее		MCDBI B MM, HC OOMCC		MCDBI B MM, HC OOMCC		не более	садной трубы скважины
ar per ara	м3/час	Н, м	I, A	двигателя, кВт			ne conce	(не менее/не более), мм				
ЭЦВ 10-180-205нро	180	205	260+20	130		3100	452					
ЭЦВ 10-200-25нро		25	44+3	22		1265	141,5					
ЭЦВ 10-200-50нро		50	83+7	45		1505	214					
ЭЦВ 10-200-65нро	200	65	120+9	55	235	1725	239	250/301				
ЭЦВ 10-200-75нро	200	75	120+9	55		1725	239					
ЭЦВ 10-200-100нро		100	160+12	75		2035	292					
ЭЦВ 10-200-125нро		125	187+17	90		2730	444					
ЭЦВ 12-160-65нро		65	93+8,4	45		1345	220					
ЭЦВ 12-160-100нро		100	133+9	55		1480	246					
ЭЦВ 12-160-140нро	160	140	165+14,8	75		1705	301					
ЭЦВ 12-160-175нро		175	75 225 ^{+20,2} 110	2025	402							
ЭЦВ 12-160-200нро		200	278+25.0	130		2265	435					
ЭЦВ 12-200-35нро		35	69+6.2	33		1425	219					
ЭЦВ 12-200-70нро	200	70	120+9	55		1725	261					
ЭЦВ 12-200-105нро	200	105	190+17,0	90		2235	361					
ЭЦВ 12-200-140нро		140	270+24,3	110	281	2750	463	301/353				
ЭЦВ 12-210-25нро		25	55 ⁺⁵	22		1340	161					
ЭЦВ 12-210-55нро	210	55	98+8,8	45		1680	251					
ЭЦВ 12-210-100нро		100	190+17	90		2235	361					
ЭЦВ 12-250-35нро		35	75+6,7	37		1365	202					
ЭЦВ 12-250-70нро	250	70	146+13,1	75		1870	301					
ЭЦВ 12-250-105нро	230	105	235+21,1	110		2235	361					
ЭЦВ 12-250-140нро		140	270+24,3	130		2750	463					
ЭHR 12-255-30µno	255	30	60+6,2	33	1	1/125	210					

Примечание:

- 1 Синхронная частота двигателя 3000 об/мин (50 с⁻¹).
- 2 Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380B, 50 Γ ц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- 3 Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
- 4 нрк рабочие колеса насосов изготовлены из нержавеющей стали. Агрегаты, не отмеченные нрк, изготавливаются с пластмассовыми рабочими колесами, армированными нержавеющей сталью по поверхностям уплотнения. Агрегаты ЭЦВ 8-25 и ЭЦВ 8-40 изготавливаются в двух исполнениях, с пластмассовыми и нержавеющими колесами.
- 5 нро рабочие колеса и направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали.
- 6 Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений, указанных в таблице 1, не должно превышать, для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт $\pm 10\%$ для подачи, $\pm 8\%$ для напора; для остальных насосов $\pm 9\%$ для подачи, $\pm 7\%$ для напора (ГОСТ 6134).

4 УСТРОЙСТВО

Агрегат ЭЦВ состоит из (см. рис.1): насосной части поз. 1; электродвигателя поз. 2; проводов токоподводящих поз. 3; клапана поз. 4; таблички поз. 5; кожуха защитного поз. 6; сетки защитной поз. 7; сетки или пробки сливной поз. 8.



	Д1	Д
ЭЦВ 5	120	G- $1^{1}/_{2}$ -B Γ OCT 6357
ЭЦВ 6-4; 6,5; 10	145	G-2-B-ΓΟСТ 6357
ЭЦВ 6-16	145	G- $2^{1}/_{2}$ -B- Γ OCT 6357
ЭЦВ 6-25	145	СП-89-Д ГОСТ 633
ЭЦВ 8-16, 25, 40,46	189	G-3-B ΓΟCT 6357
ЭЦВ 8-65	189	СП-114-Д ГОСТ 633
ЭЦВ 10-65; 77	235	СП-114-Д ГОСТ 633
ЭЦВ 10-120, 160, 200	235	Фланец
ЭЦВ 12-160, 200, 210, 250	281	Фланец

Рисунок 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже агрегата необходимо соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь положениями, изложенными в документах по охране труда и технике безопасности на строительных работах по водоснабжению.

При этом следует выполнять следующие требования:

- 5.1 К работе могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на монтажных работах. Работы, связанные с электрической частью, выполняются электриками.
- 5.2 Все подъемные приспособления, применяемые при монтаже агрегата, должны иметь трехкратный запас прочности; перед началом работ подъемные приспособления должны быть проверены.
- 5.3 Наращивание и разборку колонны водоподъемных труб следует производить только при накрытом устье скважины.
- 5.4 При подъеме и спуске колонны водоподъемных труб в скважину не рекомендуется удерживать и направлять колонну руками.
 - 5.5 Не следует оставлять поднятую колонну труб на весу во время перерыва в работе.
- 5.6 При подъеме (спуске) колонны водоподъемных труб токопроводящие провода должны быть свернуты в бухту и уложены за пределами рабочей зоны.
- 5.7 Запрещается оставлять токопроводящие провода несобранными в бухты и находиться возле них во время монтажа и демонтажа агрегата.
 - 5.8 Тормоз грузоподъемной лебедки должен быть в исправном состоянии.
- 5.9 Крепление концов троса к барабану лебедки и крюку должно осуществляться при помощи зажимов. На барабане лебедки должно быть не менее трех витков при самом низком положении крюка.

- 5.10 Не следует тормозить барабан лебедки вручную, с помощью лома, отрезков трубы и т.п.
 - 5.11 Лебедки, применяемые для монтажа агрегата, должны надежно укрепляться.
 - 5.12 Не следует применять трос с оборванными проволоками.
- 5.13 При монтаже и эксплуатации станции управления, необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на станцию управления.
- 5.14 При заклинивании водоподъемных труб в обсадной колонне подъем (спуск) агрегата необходимо остановить. Устранение заклинивания производится путем медленного вращения колонны труб по часовой стрелке.
- 5.15 Монтаж токопроводящих проводов на участке от обсадной колонны до станции управления рекомендуется выполнять в защитной трубе.
- 5.16 Для обеспечения электробезопасности установки оборудования устье скважины должно быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030. Зажимы и заземляющие знаки по ГОСТ 21130.
- 5.17 Агрегаты должны эксплуатироваться в автоматическом или ручном режимах. Требования к системам управления изложены в паспорте. При эксплуатации агрегат устанавливается в скважине и при любых режимах эксплуатации опасности для обслуживающего персонала не представляет. Квалификационные требования к персоналу для обслуживания систем управления изложены в руководствах по эксплуатации систем управления.
- 5.18 Безопасность от механических опасностей (Раздавливание, ранение, разрезание или разрыв, запутывание, удар, захват, втягивание и стирание) обеспечивается принципом размещения агрегата. Агрегат размещается в скважине соответствующего диаметра под землей. Доступ обслуживающего персонала к нему невозможен.

Шум и вибрация не представляют опасности для обслуживающего персонала. Агрегат во время эксплуатации работает в автоматическом режиме и управляется дистанционно. Агрегат размещается в скважине соответствующего диаметра под землей и под водой и не представляет опасности для обслуживающего персонала. Поэтому параметры шума и вибрации не устанавливаются.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж и установка агрегата, подготовка скважины к эксплуатации должны производиться специализированными организациями (см. рис. 2).

6.1 Подготовка скважины.

До установки агрегата скважина прокачивается до осветления воды (с целью удаления песка, мусора и т.п.). Перед монтажом агрегата необходимо проверить состояние скважины: отсутствие сужений или выступов в скважине, произвести замеры статического уровня воды $\mathbf{H}_{\text{стат.}}$, дебита скважины и соответствующего дебиту динамического уровня воды $\mathbf{H}_{\text{дин.}}$, глубину скважины до фильтра.

Агрегат для данной скважины должен быть подобран таким образом, чтобы дебит скважины был больше номинальной подачи агрегата (см. табл.1) не

менее чем на 25%. При этом номинальный напор выбранного агрегата, должен превышать примерно на 5% сумму динамического уровня воды в скважине и высоты подъема воды над уровнем земли, необходимой потребителю.

Допускается с помощью задвижки и манометра, входящих в оборудование скважины (см. рисунок 2), дросселировать агрегат с целью обеспечения работы его в пределах рабочего интервала напорной характеристики (см. приложение).

Нормальная работа электродвигателя обеспечивается охлаждением перекачиваемой водой при условии установки агрегата в скважине таким образом, чтобы нижний торец электродвигателя был выше фильтра скважины, как минимум на 1 метр, а диаметр обсадной трубы скважины соответствовал диаметру агрегата. При необходимости расположения агрегата в скважине в зоне фильтра или в скважине с диаметром обсадной трубы больше, чем требуется по размеру

агрегата, необходимо на двигатель установить специальный кожух, имитирующий размеры соответствующей скважины. Кожух должен быть заглушен над сеткой, чтобы обеспечить поступление охлаждающей воды только со стороны двигателя (рисунок 3).

6.2 Подготовка агрегата к монтажу.

Перед монтажом агрегата в скважину обязательно проверить состояние токоподводящего провода, а также визуально убедиться в отсутствии вмятин и перекосов, которые могли появиться в результате небрежной транспортировки.

В случае повреждения выводного провода насоса, наличия вмятин и перекосов на корпусных деталях агрегата гарантийные обязательства завода-изготовителя прекращаются. Допускается сверлить в клапане отверстие диаметром 4-5 мм для слива воды из водоподъемных труб.

- 6.3 Монтаж агрегата.
- 6.3.1 Выводные концы электродвигателя соединить пайкой с токоподводящими проводами (провода установочные для водопогружных электродвигателей ВПП ТУ16-705.077-79) и тщательно заизолировать полихлорвиниловой лентой в 7-8 слоев в полнахлеста на длине 12-15 см или специальной муфтой. Сечение токоподводящего провода следует выбирать в соответствии с табл. 2, ориентируясь на номинальную мощность электродвигателя подключаемого агрегата и длину кабеля от агрегата до станции управления и защиты.
- 6.3.2 Для проверки вращения вала насоса необходимо, осторожно раздвинув ячейки сетки защитной напротив отверстия в муфте, вставить в отверстие металлический пруток диаметром 7 мм и длиной 150-200мм и провернуть в пределах ребер фонаря. В случае непроворачивания насос погрузить в воду на несколько часов, после чего повторить попытку.

Таблица 2

	ица 2																
Мощ-		Сечение токопроводящего провода, мм ²															
ность																	
двига-	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
теля, кВт	Длин	а токс	прово	дящег	о прон	вода п	ри усл	овии г	адени	я напр	яжени	ия на 2	2%				
		234	•		•		· •			1							
1,1	141		200														
1,5	109	182	289														
2,2	77	127	203	222													
3	57	94	150	223	• • • •												
4	44	74	117	175	289												
5,5		55	87	130	214	336											
7,5		41	65	97	159	251											
11			44	66	109	172	263	360									
13				56	92	145	222	303	416								
17				40	66	104	159	216	297								
22					56	88	135	184	254	341							
32						64	98	134	185	247	318						
37						54	85	116	160	215	277	339					
45							72	99	136	183	236	284					
55								80	111	149	193	232	274				
75									84	112	145	175	208	242	288		
90										88	113	136	160	185	219	250	
110											60	81	105	121	166	216	298
130												78	99	115	136	178	248

Водоподъемную трубу с муфтой ввернуть в патрубок агрегата до отказа или присоединить при помощи фланцевого соединения (см. рис.1). За отдельную плату могут поставляться переходные втулки с резьбы $G2\frac{1}{2}$ -В на G2-В и с G3-В на $G2\frac{1}{2}$ -В, а также переходники с резьбы на фланец (см. рис. 1). По заказам потребителя изготавливаются другие переходные втулки.

При монтаже или демонтаже с трубами агрегат удерживать от проворота за напорный патрубок. Недопустимо удерживать агрегат за ребра фонаря.

6.3.3 Монтажный хомут закрепляется на трубе у торца муфты и присоединяется металлическими стропами к крюку грузоподъемного механизма, затем все поднимается в вертикальное положение и аккуратно опускается в скважину. В резьбу муфты вворачивается вторая труба и т.д. Агрегат опускают на глубину ниже динамического уровня, как минимум на один метр. Провода крепить к трубам хомутами через каждые 3 метра, предварительно обернув изоляционной лентой в местах крепления. Во время погружения необходимо оберегать провода от повреждения. Колонна труб, закрепленная в опорной плите, опускается на торец обсадной трубы, после этого ведется монтаж наземного оборудования. Максимальная величина погружения агрегата, относительно статического уровня воды, не должна превышать 50 м (см. рис.2). После установки агрегата в скважину необходимо проверить сопротивление изоляции системы токоподводящий провод – агрегат, оно должно быть не менее 0,5 МОм. Далее произвести откачку воды на выброс в течение 30 минут с открытой на 1/3 задвижкой.

6.3.4 Запрещается к корпусу агрегата приваривать другие детали.

6.3.5 Запрещается включать агрегат непосредственно от сети. Агрегат подключить к электрической сети через комплектное устройство СУЗ – станция управления и защиты или другие устройства управления и защиты для погружных агрегатов. Станция управления должна обеспечить отключение электродвигателя при перегрузке по току более чем на 30%, при неполнофазном режиме работы и по сигналу датчика «сухого хода».

Данное условие является обязательным при эксплуатации агрегата. Его несоблюдение, также как и других требований инструкции, приведет к утрате гарантийных обязательств завода-изготовителя перед потребителем.

- 6.3.6 Монтаж станции управления и ее техническое обслуживание производится в соответствие с эксплуатационной документацией на нее.
- 6.3.7 Для предотвращения повреждений токоподводящих проводов при монтаже агрегата с фланцевым соединением необходимо использовать ответный фланец с выборкой (см. чертеж фланца на рисунок 1).

Внимание!

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Пуск в работу.

Перед включением агрегат погрузить в воду и выдержать в воде не менее 15 минут. Включение незаполненного водой электродвигателя приводит к АВАРИИ агрегата.

Заполнение полостей электродвигателя происходит через фильтрующую сетку поз.8 (см. рис. 1) или специальные трубки, расположенные под сеткой поз.7, при погружении электродвигателя в воду. Пробку поз. 8 перед погружением не выкручивать.

Включение агрегата производить только после проверки электрической и механической схемы агрегата. Колебания напряжения сети при работе электродвигателя не должны превышать +10%-минус 5% от номинального. При пуске агрегата задвижка на нагнетательном трубопроводе должна быть открыта на 1/3.

Определение правильного направления вращения агрегата производить изменением направления вращения ротора двигателя путем переключения двух из трех фаз. При закрытой задвижке манометр будет показывать два различных давления. Большее из них указывает на правильное направление вращения агрегата. Подъем воды при нормальной работе агрегата должен быть отмечен через 1-2 минуты после пуска агрегата.

Убедившись, что работа агрегата протекает нормально необходимо постепенно открыть задвижку на напорной трубе и установить подачу воды в соответствии с таблицей 1, обеспечив работу агрегата в рабочем интервале напорной характеристики (см приложение). Ток электродвигателя не должен превышать установленной для данного типа насоса величины (см. таблицу 1).

Максимальное количество включений агрегата не должно превышать 6 включений в час. При этом временной промежуток между выключениями и включениями должен быть не менее 10 мин.

Если производительность агрегата превышает дебит скважины, потребляемый ток уменьшается и наблюдается неравномерная подача воды. Работа агрегата в таком режиме недопустима.

Если скважина с хорошим дебитом, но агрегат эксплуатируется вне рабочего участка напорной характеристики, то при малых напорах производительность агрегата возрастает и одновременно увеличивается потребляемая мощность и нагрузка на рабочие органы насоса, а при больших напорах производительность падает и ухудшается охлаждение электродвигателя. В обоих случаях снижается срок службы агрегата.

Техническое обслуживание и диагностирование состоит в ежедневном контролировании величины потребляемого тока, показаний манометра. Не реже одного раза в месяц следует контролировать сопротивление изоляции системы токоведущий провод - двигатель (при этом сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 0,5 МОм), а также производить замер статического и динамического уровней воды в скважине и проверять качество откачиваемой воды.

Критериями отказа агрегатов являются:

снижение подачи более чем на 25% от фактического первоначального значения;

прекращение подачи воды при наличии энергопитания на выводных концах электродвигателя;

при исправном токоподводящем кабеле снижение сопротивления изоляции системы токоподводящий кабель – корпус статора электродвигателя в холодном состоянии ниже 0,5 МОм;

повышение силы тока, потребляемого электродвигателем, более чем на 25% от номинального значения при работе на номинальном режиме. В случаях прекращения подачи воды, длительного превышении тока (на 25% выше номинального значения), уменьшения напора агрегата более чем на 25% от эксплуатационной величины, снижении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм агрегат срочно отключить от сети для выяснения причины и при необходимости демонтировать.

Критериями предельного состояния агрегатов являются:

для капитального ремонта: пробой изоляции обмотки статора, необходимость замены более 30% рабочих органов насоса;

для списания: смещение и деформация железа статора, разрушение корпусных деталей агрегата.

- 7.2 Ремонт (текущий, капитальный) агрегата производить на специализированном предприятии.
 - 7.3 При ремонте обмотки использовать провод ППТ-В-100 ТУ 16.К71-024-88.
 - 7.4 Насос устанавливать на электродвигатель в следующей последовательности:
 - 1 В двигателе, установленном вертикально, опустить ротор до упора вниз.
 - 2 Вал насоса подать до упора в сторону напорного патрубка.
 - 3 Придерживая вал насоса в верхнем положении (см. п. 2), установить насос на фланец электродвигателя и замерить размер "Х" между концами валов (см. рис. 1).
 - 4 Снять насос.
 - 5 Установить муфту с пескоотбойником и шпонку на вал двигателя.
 - 6 Установить на вал двигателя пакет регулировочных шайб высотой X-0,5 мм и диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра муфты и сетку защитную.
 - 7 Вал насоса со шпонкой вставить в муфту и стянуть фланцы агрегата болтами, после чего установить защитный кожух поз.6.
- 7.5 Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение агрегата в воде в нерабочем состоянии.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИНЦЕНДЕНТЫ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ, АВАРИИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности,		
внешнее проявление и дополни-	Вероятная причина	Действия персонала
тельные признаки		
Агрегат не запускается	Отсутствует напряжение	Отключить агрегат от сети.
	в одной фазе или в цепи управле-	Зачистить плохой контакт фаз, соеди-
	ния. Плохой контакт фаз.	нить обрыв электрической цепи.
	Низкое напряжение в	Отключить агрегат от сети.
	электросети или большое паде-	Восстановить напряжение цепи при
	ние напряжения при запуске.	запуске.
	Пробой изоляции токо-	Отключить агрегат от сети.
	проводящего провода или об-	Найти места пробоя, устранить де-
	мотки электродвигателя.	фекты в изоляции.
		Отремонтировать обмотку
		статора двигателя на специализиро-
		ванном предприятии.
Агрегат работает, но не	Ротор агрегата враща-	Проверьте направление вра-
подает воду или уменьшилась	ется в обратную сторону.	щения ротора в соответствии с р7
подача.		паспорта.
Амперметр показывает	Динамический уровень	Проверьте динамический
пониженную величину тока.	воды в скважине понижается до	уровень воды в скважине, при воз-
	всасывающей сетки, в насос	можности заглубите агрегат или
	начинает попадать воздух.	уменьшите подачу, перекрыв за-
		движку.
	Утечка воды в водоподъ-	Отключить агрегат от сети.
	емных трубах (слышен шум от	Устраните утечку воды.
	падения воды в скважине при	
	остановке агрегата)	
	Срез вала насоса или	Отключить агрегат от сети.
	шпонки в соединительной муфте.	Устраните неисправность.
	Засорена сетка	Отключить агрегат от сети.
		Очистить сетку.
	Износ рабочих органов	Отключить агрегат от сети.
	насоса и уплотнений из-за попа-	Провести ревизию агрегата и заме-
	дания твердых частиц.	нить изношенные детали.
Агрегат потребляет по-	Агрегат работает за пре-	Проверьте подачу, при необ-
вышенную мощность, срабаты-	делами рабочего интервала	ходимости уменьшите с помощью за-
вает защита станции управления	напорной характеристики по по-	движки (увеличьте напор, перекрыв
	даче.	задвижкой водовод).
После кратковременной	Станция управления не	Заменить станцию управле-
работы агрегата срабатывает за-	соответствует агрегату по мощ-	ния.
щита станции управления.	ности	
·	Затирание рабочих орга-	Отключить агрегат от сети.
	нов насоса после неправильной	Провести разборку насоса и двига-
	сборки во время ревизии.	теля и устранить затирание.
	L L L	7 L

9 СВИЛЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	, chiqerenberbo o in he	
Агрегат ЭЦВ		Ваводской номер
соответствует техническим	условиям АМТ3.246.001ТУ и пр	изнан годным для эксплуатации.
	Дата выпуска	20 г.
	Предстаритель ОКК	201.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Назначенный срок службы до списания агрегата не менее 3 лет. средняя наработка на отказ, ч, не менее 10500 средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее 14000.

По истечении данных показателей агрегаты изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении в ремонт или утилизации. Критерии предельного состояния указаны выше. Не допускается использование агрегатов не по назначению.

Назначенный срок сохраняемости в заводской упаковке при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150, не менее 2 лет.

10.2 Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу агрегата при условии правильного монтажа и обслуживания его в соответствии с требованиями по эксплуатации, хранению, изложенными в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации агрегата устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

10.3 Потребитель обязан вести точный учет наработки и условий эксплуатации агрегата, занося информацию в раздел "Сведения об условиях эксплуатации агрегата".

Предприятие-изготовитель не принимает претензии по качеству агрегатов без представления сведений об условиях их эксплуатации.

- 10.4 Гарантии изготовителя прекращаются в случае:
 - а) разборки агрегата потребителем;
 - б) эксплуатации агрегата без клапана насоса;
 - в) попадания в агрегат песка, глины, твердых материалов;
 - г) включения агрегата, незаполненного водой;
 - д) наличия механических повреждений электропровода и корпуса агрегата;
 - е) эксплуатации агрегата без станции управления и защиты;
 - ж) отсутствия паспорта на агрегат;
 - з) эксплуатации агрегата без нижней пробки электродвигателя (для электродвигателей ПЭДВ 6);
 - и) отсутствия акта на скважину в течение календарного года эксплуатации агрегата.
 - к) использования для управления агрегатами частотных преобразователей, без строгого выполнения рекомендаций приложения В.

11 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.

- 11.1 Упаковка агрегатов должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170 с заглушением напорного патрубка.
 - 11.2 Агрегаты можно транспортировать крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании агрегатов открытым транспортом они должны быть накрыты брезентом. При транспортировании агрегатов возможность ударов их между собой должна быть исключена путем правильной укладки, установки прокладок, увязки агрегатов между собой и крепления к транспортному средству.

Агрегаты могут транспортироваться при температуре от -50° C до $+50^{\circ}$ C.

- 11.3 В процессе погрузки и выгрузки агрегатов не допускать их ударов между собой, падений с транспортного средства, резких толчков. Не допускать положений, при которых агрегат мог бы подвергаться излому.
- 11.4 Агрегаты должны храниться под навесом или в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20° С до $+40^{\circ}$ С на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем, при этом вода из насоса и двигателя должна быть полностью слита. В нижней крышке электродвигателя предусмотрена сетка или пробка поз.8 (см. рис. 1) для слива воды. При хранении агрегата сетку очистить от засорения, а пробку вывернуть, слить воду и ввернуть. Перед длительным хранением электродвигатель необходимо подвергнуть консервации.

Для консервации применяется ингибированный (замедляющий коррозию) водный раствор следующего состава:

 Нитрит натрия
 20%

 Сода кальцинированная
 1%

 Вода
 79%

Консервацию производить в такой последовательности:

Агрегат установить вертикально и вывернуть пробку в днище;

Агрегат опустить в вертикальном положении в емкость с консервирующим раствором и выдержать в нем 5-10 минут.

После выдержки агрегат поднять и установить в отстойник для стока консервирующего раствора. Пробку поставить на место.

Расконсервация агрегата осуществляется в процессе эксплуатации при протекании откачиваемой воды.

Переконсервацию агрегата, находящегося на длительном хранении, следует производить не реже одного раза в течение 24 месяцев.

- 11.5 В процессе хранения необходимо оберегать агрегат и токопроводящий провод от прямого действия солнечных лучей.
- 11.6 При хранении, проверке, установке или подъеме агрегата из скважины при минусовой температуре вода из электродвигателя должна быть слита через пробку или сетку поз.8 (см. рис. 1).
- 11.7 Утилизации подлежат агрегаты, достигшие предельного состояния и не подлежащие восстановлению (ремонту).
- 11.8 Утилизация агрегата предусматривает разборку его на составляющие материалы: сталь (углеродистую и легированную), цветные металлы (медь), пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.
- 11.9 При транспортировании и хранении в горизонтальном положении необходимо применять ложементы, расклинивание и другие элементы для предотвращения самопроизвольного перекатывания агрегатов.
- 11.10 Реализация агрегатов производится на основании договорных отношений. Специальные требования к реализации отсутствуют.

12 МАРКИРОВКА

Табличка на агрегате должна содержать следующие данные:

- надпись: «Сделано в России»;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение агрегата;
- напряжение сети;
- номинальную мощность двигателя;
- номинальный ток;
- подачу;
- напор;
- массу агрегата;
- дату выпуска;
- порядковый номер агрегата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- номер технических условий;
- тип электродвигателя;
- число фаз и соединение фаз;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP);
- класс нагревостойкости;
- номинальная частота сети
- синхронная частота вращения;
- номинальный коэффициент мощности;
- КПД электродвигателя;
- максимальная температура воды;
- масса электродвигателя;
- направление вращения.

		T T
	Примечание	
	Должность, фамилия и подпись лица, производив- шего ремонт	
	Гарантийный срок после ре- монта	
Сведения о ремонте	Принятые меры	
Сведения	Характер от- каза	
	Дата выхода из ремонта	
	Наименование ремонтируе- мого органа (Зав.№)	
	Дата поступле- ния в ремонт	




Рис.2 Схема монтажа агрегата с указанием высот для заполнения листа «Сведения об эксплуатации»








Рис. 3 Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии диаметра агрегата диаметру обсадной трубы.


НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТОВ












Примечание:

1 Рабочие интервалы напорных характеристик агрегатов обозначены на графиках сплошной линией. Эксплуатация агрегатов вне рабочих интервалов приводит к снижению сроков их службы.

2 Пример обозначения агрегата:



Требования по применению преобразователей частоты для скважинных агрегатов типа ЭЦВ.


При работе скважинных агрегатов типа ЭЦВ с преобразователями частоты следует соблюдать следующие требования:

- для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя, насос должен работать в рабочем диапазоне, его подача не должна снижаться более чем на 20% от номинальной (например, для насоса ЭЦВ6-10 это 8 куб.м/ч). Обычно управление агрегатом производится не по расходу, а по давлению. При этом подача может снижаться ниже установленного уровня. Поэтому необходимо установить датчик (реле) потока жидкости, который отключал бы электродвигатель при снижении подачи ниже рабочего диапазона или с помощью расходомера установить давление при котором насос должен отключаться.;
- для нормальной работы радиальных и упорных подшипников скорость вращения вала электродвигателя должна быть **не менее 2700 об/мин (45 Гц)**;
- для защиты двигателя насоса от высокочастотных импульсов напряжения, которые могут привести к преждевременному износу и пробою изоляции обмоток, при большой длине соединительного кабеля между электродвигателем и преобразователем, необходимо устанавливать выходные фильтры: фильтр du/dt или синусоидальный фильтр. Рекомендации по применению соответствующих фильтров следует уточнять у производителей частотных приводов;
 - время разгона/торможения электродвигателя не должно превышать 3 секунды.

В связи с тем, что разбор воды из башни Рожновского очень неравномерен, а для охлаждения электродвигателя подача насоса не должна уменьшаться ниже установленной величины, невозможно использовать частотный преобразователь без промежуточной накопительной емкости или гидроаккумулятора соответствующей емкости, т.к. для этого необходимо организовать принудительное охлаждение электродвигателя в скважине. Можно также использовать обычную емкость и из нее подавать воду с помощью насоса типа Д с частотным преобразователем.

Также нужно помнить, что при наличии большой статической составляющей в напорной характеристике системы, применение частотного регулирования не повышает экономическую эффективность скважинных насосов, а лишь позволяет уменьшить объемы и соответственно габариты промежуточных емкостей, а также уменьшить гидравлические удары в системе.

Схема строповки



РЕКВИЗИТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ПОЧТОВЫЕ: 303850, г. Ливны, Орловской области, ул. Орловская, 250, АО "Ливнынасос".

E-mail: info@livnasos.ru, http://www.livnasos.ru

ТЕЛ/ФАКСЫ: секретарь – (48677) 7-76-01 отдел отгрузки 7-76-15 конструкторский отдел - 7-76-17 ОКК 7-76-14