степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия транспортирования и хранения контакторов и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7 - Условия транспортирования и хранения

	транспорт	ение условий ирования в ча- іздействия	/словий по 50	рок со- упаковке изгото- ды
Виды поставок	× _		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150	Допустимый срок со- храняемости в упаковке и консервации изгото- вителя, годы
Для применения на территории РФ (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных по ГОСТ 15846)	C	5 (ОЖ4)	2 (C)	2
Для экспорта в районы с умеренным климатом	С, Ж	5 (ОЖ4)	2 (C)	2

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 9.1 Модульный контактор OptiDin MK-100 (типоисполнение см. на маркировке)
- 9.2 Руководство по эксплуатации –1 шт. в упаковку.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1 Контакторы после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.

10.2 Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции контакторов нет.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

Контакторы не имеют ограничений по реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура условного обозначения контакторов

ptiDin MK-100-	XXX	Х	X-	XXX	XXXX
1	2	3	4	5	6

- 1 тип контактора
- ? номинальный рабочий ток главной цепи контактора
- число нормально разомкнутых контактов главной цепи (NO)
- 4 число нормально замкнутых контактов главной цепи (NC) 5 номинальное напряжение питания катушки управления
- 6 род тока катушки управления: АС или АС/DC

При заказе и в документации другого изделия приводится типоисполнение контактора в соответствии со структурой условного обозначения.

Пример записи обозначения контактора на номинальный ток 25 А, с тремя нормально разомкнутыми (NO) и одним нормально замкнутым (NO) контактами главной цепи, с катушкой управления на напряжение 230 В переменного тока частоты 50 Гц при его заказе и в документации другого изделия: «Контактор модульный OptiDin MK-100-2531-230AC»;

Пример записи обозначения контактора на номинальный ток 40 A, с четырьмя нормально замкнутыми (NC) контактами главной цепи, с катушкой управления на напряжение 230 В переменного тока частоты 50 Гц при его заказе и в документации другого изделия:

«Контактор модульный OptiDin MK-100-4004-230AC»;


Пример записи обозначения контактора на номинальный ток 100 А, с четырьмя нормально разомкнутыми (NO) контактами главной цепи, с катушкой управления на напряжение 24 В переменного тока частоты 50 Гц при его заказе и в документации другого изделия:

«Контактор модульный OptiDin MK-100-10040-24AC».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Рисунок Б.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры OptiDin MK-100-20.., OptiDn MK-100-RC-R-230AC;



ВНИМАНИЕ: Внешний вид может незначительно отличаться.

Рисунок Б.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры OptiDin MK-100-25..., OptiDin MK-100-63...







Рисунок Б.3 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры OptiDin MK-100-63., OptiDin MK-100-80., OptiDin MK-100-100...



ВНИМАНИЕ: Внешний вид может незначительно отличаться.


Рисунок Б.4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры OptiDin MK-100-80..., OptiDin MK-100-100...;





ВНИМАНИЕ: Внешний вид может незначительно отличаться.

Рисунок Б.5 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры OptiDin MK 11



ВНИМАНИЕ: Внешний вид может незначительно отличаться.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Принципиальные электрические схемы

Электрическая схема	Обо- значение устройства	Электрическая схема	Обозначение устройства
A1 1 A2 2	OptiDin MK- 100-2010	A1 1 3 5 7 (13) A2 2 4 6 8 (14)	OptiDin MK-100-XX40
A1 1 3 5 7 (13) A2 2 4 6 8 (14)	OptiDin MK- 100-2020	A1 1 3 5 R7[(21) A2 2 4 6 R8((22)	OptiDin MK-100-XX31
A1 1 R3 A2 2 R4	OptiDin MK- 100-2011	A1 1 R3 R5 7 A2 2 R4 R6 8	OptiDin MK-100-XX22
A1 R1 R3 A2 R2 R4	OptiDin MK- 100-2002	A1 R1 R3 R5 7 (13) A2 R2 R4 R6 8 (14)	OptiDin MK-100-2513
1	OptiDin RC- R-230AC	43 33 1 1 34 44	OptiDn MK-100-MK20
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OptiDn MK- 100-MK11	31 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OptiDn MK-100-MK02

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OptiDin MK-100





ГЖИК.641200.248РЭ

ВНИМАНИЕ: Внешний вид может незначительно отличаться

8 9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации модульных контакторов OptiDin MK-100 (далее контакторы) предназначено для изучения технических характеристик контакторов, правил их эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

Выполнение всех требований, изложенных в настоящем руководстве, является обязательным.

- 1.2 Контакторы предназначены в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, системами вентиляций, отопления, освещения, системах автоматизации технологических процессов, где необходимы частые и дистанционные коммутации нагрузки с номинальным током до 100 А при напряжении 230 или 400 В переменного тока частоты 50 Гц. Возможно также применение для цепей постоянного тока.
- 1.3 Контакторы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1.
- 1.4 Структура условного обозначения контактора и пример записи обозначения при его заказе приведены в приложении А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Модульные контакторы имеют следующие исполнения:
- 2.1.1 По номинальному току главной цепи: 20, 25, 40, 63, 80, 100 А.
- 2.1.2 По номинальному напряжению главной цепи: на напряжение 230-400 В переменного тока частоты 50 Гц.
- 2.1.3 По роду тока цепи управления (катушек):
- с управлением 230 В переменного тока (AC) частоты 50 Гц или постоянного тока и переменного тока (AC/DC);
- с управлением 110 В переменного тока (AC) частоты 50 Гц или постоянного тока и переменного тока (AC/DC);
- с управлением 48 В переменного тока (AC) частоты 50 Гц или постоянного тока и переменного тока (AC/DC);
- с управлением 24 В переменного тока (AC) частоты 50 Гц или постоянного тока и переменного тока (AC/DC).
- 2.1.4 По количеству нормально разомкнутых (NO) и нормально замкнутых (NC) контактов главной цепи (см. приложение A).
- 2.2 Номинальное напряжение контакторов по изоляции 440 В.
- 2.3 Мощности управляемой нагрузки в зависимости от категории применения, номинального рабочего напряжения и номинального рабочего тока контакторов приведены в таблице 1.
- 2.4 Механическая износостойкость контакторов (без тока в цепи контактов) и коммутационная износостойкость контактов главной цепи при номинальных рабочих токах в категории основного применения АС-1, а также допустимая частота включений в час должны соответствовать данным таблицы 1.
- 2.5 Значения мощностей, потребляемых включающими катушками контакторов, и время срабатывания контакторов при номинальном напряжении приведены в таблице 1.
- 2.6 Защиту контакторов при перегрузках и коротких замыканиях в сети рекомендуется осуществлять автоматическими выключателями типа OptiDin BM63 TV3421-040-05758109-2009.
- 2.7 Габаритные, установочные размеры и масса контакторов приведены в приложении Б. Схемы электрические принципиальные контакторов приведены в приложении В.

Габлица 1 – Технические характеристики									
Наименование параметра	MK-100-20 MK-100-20 MK-100-20 (2nonnea) (2nonnea) (4nonnea) MK-100-36 (4nonnea) MK-100-40 MK-100-40 MK-100-63 MK-100-63 MK-100-63 MK-100-63 MK-100-63						OptiDin MK-100-100		
	Технические параметры								
Номинальное рабочее на- пряжение главной цепи, В				440					
Механическая износостой- кость, циклов	1000000								
Номинальное напряжение изоляции, В	440								
Минимальный раствор от- крытых контактов, мм	3								

Продолжение Таблицы 1

Наименова	OptiDin MK-100-20	ОрtiDin МК-100-25 (2 полюса)	ОрtіDin МК-100–25 (4 полюса)	OptiDin MK-100-40	OptiDin MK-100-63	OptiDin MK-100-80	OptiDin MK-100-100				
	мощности олюс, Вт	2	3	2	3	7	7	7			
	ть к перегрузке току, А	72	72	72	216	240	240	240			
ль- ота (ий,	DC-1, DC-3				60						
Максималь- ная частота коммутаций, цикл/ч	AC-1, AC-3		300			60	00				
Мак ная кому	Без нагрузки				1000						
ж разряда	льное напря- кение а 1,2/50 мкс в 1000-4-5), кВ				6						
	емое импульс- ряжение, кВ				4						
		Цег	ть управ	пения							
	ое напряжение ушки, В		24, 230								
Рабочий ди жения	85_110										
Номиналы	ная частота, Гц	50(50/60)									
Потребление катушки, не более, В·A/Вт	Включение	9/1,6	9/1,6	25/2,5	45/2,6		45/2,6	45/2,6			
Потреблену катушки, не более, В:А/Вт	Удержание	4,2/1,6	4,2/1,6	6/4	8/5	2,6	8/2,6	8/2,6			
Задержка	включения, мс	7–16	7–16	9-15	11-15	11-15	11-15	11-15			
Задержка	тключения, мс	6-12	6-12	4-8	6-13	6-13	6-13	6-13			
		Характе	ристики	контакт	OB						
ный Чий Айй	AC-1/AC-7a	20	25	25	40	63	63	63			
Номи- нальный рабочий ток, А	AC-3/AC-7b	-	-	9	27	30	30	30			
Номинальная мощность нагрузки для категории применения АС-3/AC-7b, при 230 В, кВт		1,1	1,3	-	-	-	-	-			
Номинальная мощность нагрузки для категории применения АС-3/АС-7b, при 400 B, кВт		1,2	4	4	12,5	15	15	15			
Электриче- ская изно- зостойкость, циклов	AC-1/AC-7a				150000						
Электриче ская изно- зостойкост циклов	AC-3/AC-7b		150000								

2.8 Отключающая способность для категорий применения DC-1 и DC-3 указана в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Отключающая способность для категории применения DC-1										
		Отключающая способность при постоянном токе, А								
-	Hoŭ		NO кон	такты			NC KOP	такты		
Наименования	Напряжение главной цепи, DC, B	1 полюс	2 полюса последовательно	3 полюса последовательно	4 полюса последовательно	1 полюс	2 полюса последовательно	3 полюса последовательно	4 полюса последовательно	
	24	20	20	-	-	15	15	-	-	
	48	18	20	-	-	13,5	15	-	-	
OptiDin MK-100-20	60	17	20	-	-	12,5	15	-	-	
1*IK-100-20	110	4	10	-	-	3	7,5	-	-	
	220	0,4		-	-	0,3		-	-	
	24	25	25	25	25	18,5	18,5	18,5	18,5	
OptiDin MK-100-25	48	22	25	25	25	16,5	18,75	18,5	18,5	
	60	18	25	25	25	13,5	18,75	18,5	18,5	
	110	5	16	25	25	3,5	12	18,5	18,5	
	220	0,5	4	10	15	0,4	3	7,5	11	

Продолжение Таблицы 2

	l _	Отключающая способность при постоянном токе, А							
_	ě		NO кон	такты		NC контакты			
Наименования	Напряжение главной цепи, DC, B	1 полюс	2 полюса последовательно	3 полюса последовательно	4 полюса последовательно	1 полюс	2 полюса последовательно	3 полюса последовательно	4 полюса последовательно
	24	40	40	40	40	30	30	30	30
OtiDin	48	25	40	40	40	18,5	30	30	30
MK-100-40	60	19	33	40	40	14	24,5	30	30
1111 200 40	110	7	17	31	40	5	12,5	23	30
	220	0,7	5	15	20	0,5	3,5	11	15
	24	63	63	63	63	47	47	47	47
01.0.	48	26	44	63	63	19,5	33	47	47
OtiDin MK-100-63	60	21	36	63	63	15,5	27	47	47
1-11/-100-00	110	8	18	34	63	6	13,5	25,5	47
	220	0,7	6	16	21	0,5	4,5	12	15,5
	24	63	63	63	63	47	47	47	47
OtiDin	48	26	44	63	63	19,5	33	47	47
MK-100-80	110	8	18	34	63	6	13,5	25,5	47
	220	0,7	6	16	21	0,5	4,5	12	15,5
	24	63	63	63	63	47	47	47	47
OtiDin	48	26	44	63	63	19,5	33	47	47
MK-100-100	110	8	18	34	63	6	13,5	25,5	47
	220	0,7	6	16	21	0,5	4,5	12	15,5

2.9 Содержание серебра на полюс, кг: OtiDin MK100-20XX-XXX XX 0.00024 OtiDin MK100-25XX-XXX XX 0.00047 OtiDin MK100-40XX-XXX XX 0.00153 OtiDin MK100-63XX-XXX XX 0,00586 OtiDin MK100-80XX-XXX XX 0.00586 OtiDin MK100-100XX-XXX XX 0,00586

Таблица 3 - Отключающая способность для категории применения DC-3

Отключающая способность при постоянном токе. А

	ž		NU KO	нтакты		NC контакты				
Наименования	Напряжение главной DC, B	1 полюс	2 полюса последо- вательно	3 полюса последо- вательно	4 полюса последо- вательно	1 полюс	2 полюса последо- вательно	3 полюса последо- вательно	4 полюса последо- вательно	
	24	10	20	-	-	7,5	15	-	-	
	48	4	15	-	-	3	11	-	-	
OptiDin MK-100-20	60	3	12	-	-	2	9	-	-	
11K-100-20	110	0,8	4	-	-	0,6	3	-	-	
	220	-		-	-	-		-	-	
	24	15	25	25	25	11	18,5	18,5	18,5	
O 1.D.	48	5	17	25	25	3,5	12,75	18,5	18,5	
OptiDin MK-100-25	60	4	13	25	25	3	9,5	18,5	18,5	
*IK-100-20	110	1	5	15	25	0,7	3,5	11	18,5	
	220	0,1	0,5	3	8	0,075	0,375	2	6	
	24	23	40	40	40	17	30	30	30	
OtiDin	48	10	23	40	40	7,5	17	30	30	
ик-100-40	60	5	15	30	40	3,5	11	22,5	30	
-IK-100-40	110	1,5	5	15	40	1,1	3,5	11	30	
	220	0,3	1	4	10	0,2	0,75	3	7,5	
	24	25	45	63	63	18,5	33,5	47	47	
OtiDin	48	10	25	45	63	7,5	18,5	33,5	47	
иыли МК-100-63	60	5	15	30	63	3,5	11	22,5	47	
-IK-100-00	110	1,5	5	15	45	1,1	3,5	11	33,5	
	220	0,3	1	4	10	0,2	0,75	3	7,5	
	24	25	45	63	63	18,5	33,5	47	47	
OtiDin	48	10	25	45	63	7,5	18,5	33,5	47	
MK100-80	110	1,5	5	15	45	1,1	3,5	11	33,5	
	220	0,3	1	4	10	0,2	0,75	3	7,5	
01.0.	24	25	45	63	63	18,5	33,5	47	47	
OtiDin MK-100-	48	10	25	45	63	7,5	18,5	33,5	47	
100	110	1,5	5	15	45	1,1	3,5	11	33,5	
100	220	0.3	1	4	10	0.2	0.75	3	7,5	

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНТАКТОРОВ

- 3.1 Принцип действия контакторов:
- при включении по катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, при этом главные и вспомогательные контакты замыкаются, и по ним протекает ток;
- при отключении катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение, и контакты размыкаются. 3.2 Дополнительные устройства и их характеристики
- Блок вспомогательных контактов OptiDin MK.

Представляет собой дополнительное устройство для расширения функционала модульных контакторов, имеет (в зависимости от исполнения) нормально разомкнутые (NO) и нормально замкнутые (NC) контакты. OptiDin MK приводится в действие путем передачи механического воздействия от якоря электромагнитной катушки контактора на исполнительный механизм блока вспомогательных контактов, основные технические характеристики которых указаны в таблице 4. Блоки вспомогательных контактов типа OptiDin MK соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-5-1»

Таблица 4 - Основные технические характеристики блоков вспомогательных контактов типа OptiDin MK, модель: OptiDin MK 11

Наименование параметров и характеристик, единицы измерения	Значение
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1	AC-15, DC-13
Число полюсов	два / нормально разом- кнутый (NO) и нормально замкнутый (NC) контакты
Род тока	AC, DC
Способ приведения в действие	электромагнитный
Номинальное рабочее напряжение, U _e , В	400 AC, 220 DC
Номинальное напряжение изоляции, U _, , В	440
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, U _{imp} , кВ	4
Номинальный рабочий ток, $\mathbf{I}_{_{\mathrm{e}}}$, А	1,6 AC; 0,1 DC
Номинальная частота, Гц	50
Условный ток короткого замыкания, А	1000
Степень загрязнения	3
Гарантируемая степень защиты (код IP)	IP20

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Монтаж, подключение, эксплуатация контакторов должны производиться в соответствии с документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Руководство по эксплуатации» и осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Возможность использования контакторов в условиях, отличных от указанных в разделе 7, должна согласовываться с изготовителем.
- 4.2 Монтаж и осмотр контакторов производится при снятом напряжении.
- 4.3 По способу защиты от поражения электрическим током контактор соответствует классу защиты «О» по ГОСТ 12.2.007.0.
- 4.4 Эксплуатация контакторов должна производиться в нормальных условиях относительно опасности трекинга по ГОСТ 30345.0 при отсутствии электропроводящей пыли, агрессивной среды, разрушающей контакты.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 5.1 Провести перед монтажом внешний осмотр контактора и убедиться в отсутствии механических повреждений (сколов, трещин, поломок и т.д.). 5.2 Проверить соответствие:
- напряжения катушки напряжению цепи управления, а также частоту переменного тока в сети и на катушке;
- номинального тока контактора номинальному току управляемого двигателя или иного оборудования;
- степени защиты и климатического исполнения условиям эксплуатации. 5.3 Контакторы монтируются на DIN-рейку.

Для присоединения к зажимам контакторов рекомендуется применять гибкие провода с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией с нормальной или гибкой жилой, сечения которых указаны в таблице 5. Подсоединение проводников к вспомогательной цепи должно осуществляться втычным способом.

Количество внешних проводников, присоединяемых к главной и вспомогательной цепи. - не более одного.

5.4 Если необходимо, присоединить к контактору блок вспомогательных контактов OptiDin MK. Установить контактор на DIN-рейку выводами включающей катушки вверх и вниз. Допускается отклонение от вертикального положения до 90° вправо и влево.

Таблица 5 - Сечение присоединяемых проводников

Устройство	Сечение пров соединяемог цепи,	о к главной	Сечение проводника, при- соединяемого к цепи управ- ления, мм²		
	Одножильный	Многожиль- ный	Одножиль- ный	Многожиль- ный	
OptiDin MK-100-20	1,5-10	1,5-6	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK-100-25	1,5-10	1,5-6	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK-100-40_	2,5-25	2,5-16	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK-100-63_	2,5-25	2,5-16	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK-100-80_	2,5-25	2,5-16	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK-100-100_	2,5-25	2,5-16	0,75-2,5	0,5-1,5	
OptiDin MK	0,5-2,5	0,5-1,5	-	-	

- 5.5 Проверить перед включением контактора:
- правильность монтажа главной и вспомогательной цепей;
- затяжку всех винтов (согласно таблице 6).
- 5.6 Подать напряжение на включающую катушку контактора. Включить и отключить несколько раз, убедиться в четкости работы контактора и блока вспомогательных контактов.
- 5.7 Отключить напряжение с включающей катушки, подключить нагрузку. 5.8 Включить и отключить контактор, проследить за отключением главной цепи; оно должно быть быстрым и не иметь наружных выбросов дуги.
- Таблица 6 Крутящий момент затяжки винтов крепления внешних

проводников

		Вывод главной цепи				
Винт	Вывод катушки управле- ния	OptiDin MK100-20 OptiDin MK100-25	OptiDin MK100-40 OptiDin MK100-63 OptiDin MK100-80 OptiDin MK100-100 OptiDin MK(блок. вспом. контактов.)			
	M3	M3,5	M5			
Крутящий момент, Н-м	0,6-1,2	0,8-1,4	2,5-3			

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Контактор не требует технического обслуживания, за исключением периодического осмотра не реже раза в месяц и после каждого отключения аварийного тока.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи:
- проверка надежности крепления контакторов к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;
- включение и отключение без нагрузки:
- проверка работоспособности контакторов в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.
- 6.2 Контакторы в условиях эксплуатации неремонтопригодны.
- 6.3 При обнаружении неисправности контакторы подлежат замене.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1 Контакторы и дополнительные устройства к ним предназначены для использования в следующих условиях:
- температура от минус 45 °C до плюс 60 °C;
- степень загрязнения окружающей среды 3;
- группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 30361. При этом вибрационные нагрузки с частотой от 5 до 100 Гц при ускорении до 1g;